

ANEXO 2 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATO:

053/2018

OBJETO:

Contratação de empresa do ramo de engenharia civil para execução dos serviços de construção

DATA:

22/03/2019



Foto 1 - Placa da obra em Plácido de Castro



Foto 2 - Execução de depósito no canteiro de obras



Foto 3 - Locação da obra



Foto 4 - Execução de vala para fundação



Foto 5 - Fôrma da viga baldrame



Foto 6 - Execução da viga baldrame

Loirena Alencar da Silva
Eng. Civil Lorena Alencar da Silva
CREA/AC 21.169/DIAC

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATO:

053/2018

OBJETO:

Contratação de empresa do ramo de engenharia civil para execução dos serviços de construção

DATA:

22/03/2019



Foto 7 - Impermeabilização da fundação



Foto 8 - Execução da alvenaria



Foto 9 - Execução da laje



Foto 10 - Revestimento de parede concluído



Foto 11 - Execução do banco de concreto



Foto 12 - Execução da calçada

Lorena Alencar da Silva
Eng. Civil Lorena Alencar da Silva
CREA/AC 21.169/DIAC

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATO:
053/2018

OBJETO:
Contratação de empresa do ramo de engenharia civil para execução dos serviços de construção

DATA:
22/03/2019



Foto 13 - Execução do forro e das instalações elétricas



Foto 14 - Cobertura concluída



Foto 15 - Execução da pintura



Foto 16 - Válvula de descarga concluída




Foto 17 - Esquadria de aço concluída



Foto 18 - Esquadria de aço concluída

Lorena Alencar da Silva
Eng. Civil Lorena Alencar da Silva
CREA/AC 21.169 D/AC