



Campo de futebol utilizado por alguns reeducandos – cercadura de tela de arame liso



Salas da administração





Visão externa





Corredor de acesso ao único solário para onde convergem todos os pavilhões da UP





Entradas dos pavilhões para o único solário





Cela superlotada



Janelas das celas – iluminação e ventilação insuficientes





Visão dos corredores dos pavilhões









Banheiro – insalubridade





Detalhe da cama semi-destruída e sem colchão





Área externa com esgotos exalando cheiro insuportável









Marmittas prontas para a distribuição



