



Entrada principal para os pavilhões





Vista dos pavilhões





Corredor da área administrativa



Vista da entrada principal





Vista da Unidade de saúde que atende todo o complexo penitenciário



Vista das alas de pavilhão com celas voltadas aos solários



Condições do interior de uma das celas



Pavilhão destinado a atividade laborativa – malharia





Pavilhões com atividades laborativas



Local utilizado como biblioteca



Vista externa do Pavilhão G



Entrada de pavilhão com celas voltadas para corredor interno






Visão do corredor escuro para onde estão voltadas as celas do pavilhão.



Celas com iluminação insuficiente







Visão das janelas por onde entra a pouca iluminação natural do local – ventilação também insuficiente



Banheiro de uma das celas - insalubridade




Visão de um solário da UP



Banheiro do solário






Guarita do solário



Esgoto a céu aberto – cheiro insuportável ao lado da única fonte de ventilação do pavilhão



Marmita inspecionada



Entrada do corredor de um dos pavilhões da UP





Cozinha da UP onde são preparadas as refeições com auxílio de alguns reeducandos



Ainda a cozinha, onde se vê muito lixo e entulho ao redor.