




Visão externa – má conservação e lixo



Fiação exposta








Detalhes que evidenciam deficiências de ventilação e iluminação









Cela utilizada para isolamento



Situação de precariedade dos banheiros das celas







Sujeira e má conservação





Local que, segundo a Direção, serve como sala de aula



Visão externa da unidade





Pequena área externa, utilizada como banho de sol e cercada com muro de madeira e tela de arame liso